

Foto 19 sala riunioni



Foto 20 ufficio con apertura su sala riunioni



Foto 21 servizi igienici



Foto 22 locale deposito uffici



Foto 23 locale cucina (ove era prevista scala)



Foto 24 ufficio




Foto 25 Interno capannone settore sud (verso parete est)



Foto 26 Interno capannone settore sud (verso parete sud)



Foto 27 settore sud (verso parete ovest)



Foto 28 Settore sud (verso uffici)



Foto 29 settore Nord (vista verso parete nord)



Foto 30 settore nord (wc non autorizzato)



Foto 31 Settore Nord (verso settore sud)



Foto 32 Settore Nord (uffici precari non autorizzati)



Foto 33 Settore Nord (interno uffici non autorizzati)




Foto 34 settore nord (deposito con scala non autorizzato)



Foto 35 Vista da strada provinciale



li 19 Novembre 2019

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Arch. Elio Cagnassi

